

GF10305B

NOTICE:

The OE Manufacturer has made changes to this sensor to improve reliability. As a result, we have followed these changes. This replacement unit may differ in appearance from the original part, however, it will function exactly the same. This sensor is currently used as both a CAM and CKP Sensor depending on the application – consult your catalog for proper coverage.

INSTALLATION TIP:

The new location of the mounting ear may make plugging in the harness connector difficult. It may be necessary to PLUG THE CONNECTOR INTO THE SENSOR BEFORE BOLTING IT IN PLACE.

AVIS :

Le constructeur a apporté des modifications à ce capteur afin d'en accroître la fiabilité. Par conséquent, nous avons apporté les mêmes modifications. Ce capteur de rechange peut sembler différent de celui d'origine; cependant, il fonctionne de la même façon. Ce capteur est actuellement utilisé comme capteur de position de l'arbre à cames ou de position du vilebrequin, selon l'application. Consulter le catalogue pour connaître la couverture.

CONSEIL RELATIF À L'INSTALLATION :

Le nouvel emplacement de la patte de montage peut rendre le branchement du raccord du faisceau de câblage plus difficile. Il peut être nécessaire de BRANCHER LE RACCORD DANS LE CAPTEUR AVANT DE LE VISSE EN PLACE.

AVISO:

El fabricante del equipo original ha introducido cambios en este sensor para mejorar la confiabilidad. Como resultado, hemos seguido estos cambios. Esta unidad de repuesto puede tener una apariencia diferente a la de la parte original, pero funcionará de manera exactamente igual. Este sensor actualmente se usa como sensor del árbol de levas y del cigüeñal, según lo requerido; consulte su catálogo para obtener información sobre el uso correcto para el vehículo específico.

SUGERENCIA PARA LA INSTALACIÓN:

La nueva ubicación de la orejeta de montaje puede dificultar la inserción del conector del mazo de cableado. Quizás sea necesario ENCHUFAR EL CONECTOR EN EL SENSOR ANTES DE EMPEÑARLO EN SU LUGAR.